Приложение №1

Сводная таблица

Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида»

название организации

о результатах проведения общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций

0	**Общее количество проверенных организаций**		
		Результаты обследования: ДА/НЕТ	Правовые акты, регулирующие указанные направления по обеспечению безопасности
1.	Организация работы по охране труда на спортивных сооружениях образовательной организации		
1.1.	**Наличие Положения о СУОТ,** утвержденного приказом руководителя образовательной организации	Да	Ст.212ТК РФ, приказ Минтруда 438н
1.2.	Наличие в организации локального нормативного акта (приказ, распоряжение) о распределении обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности образовательного процесса	Да	Ст.212.214 ТК РФ, ст.28.41 № 273-ФЗ, ГОСТ 12.0.230 -2015г.
1.3.	**Наличие журналов регистрации**		Постановление 1/29
1.3.1.	Вводного инструктажа	Да	
1.3.2.	Инструктажа на рабочем месте	Да	
1.4.	Наличие акта-разрешения на проведение занятий по физкультуре, выданного комиссией при приемке образовательной организации к новому учебному году		Пункт 8 правил безопасности
1.5.	Наличие правил и инструкций по охране труда для работников	Да	Ст. 212 ТК РФ
1.6.	Наличие в спортивном сооружении аптечки для оказания первой помощи	Да	Пункт96 правил безопасности
1.7.	Наличие о прохождении учителем (преподавателем, инструктором) физической культуры обучения по охране труда и оказанию первой помощи	Да	Ст. 225 ТК РФ
1.8.	Наличие инструкций по охране труда при проведении занятий по физической культуре и спорту	Да	Постановление 1/29
2.	**Визуальное обследование состояния спортивного сооружения (спортзала)**		
2.1.	**Стены наружные**		
2.1.1	Трещины на стенах, отслоение штукатурки	Нет	
2.1.2	Намокание в результате протечек	Да	
2.1.3	Отклонение от вертикали	Нет	
2.2.	**Стены внутренние**		
2.2.1.	Трещины на стенах, отслоение штукатурки	Нет	
2.2.2.	Намокание в результате протечек	Да	

2.2.3.	Перекосы оконных, дверных проемов	Нет	
2.2.4.	Деформация отделочных, декоративных покрытий, обшивки	Нет	
2.3.	**Цоколь**		
2.3.1.	Выпадение кирпичей цокольной кладки	-	
2.3.2.	Нарушение гидроизоляции	-	
2.3.3.	Повреждение отмостки	-	
3.	**Закрытые спортивные сооружения (спортзалы)**		
3.1.	Полы имеют дефекты, повреждения	Нет	
3.2.	Полы выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию	Да	П.2.5.2. СП 2.4.3648-20
3.3.	Стены и потолки имеют		
3.3.1.	Дефекты или повреждения	Нет	П.2.5.3.СП 2.4.3648-20
3.3.3.	Следы протекания	Да	
3.4.	Стены на высоте 1.8 м. имеют выступы	Нет	П 16 Правил безопасности
3.5.	Выступы стен на высоте 1.8 м., связанные с конструктивными особенностями зала, не закрыты панелями на ту же высоту	Нет	
3.6.	Приборы отопления не закрыты сетками или щитами, не выступающими из плоскости стены	Нет	
3.7.	Светильники находятся в неисправном состоянии, имеются следы загрязнения	Нет	П.2.8.9.СП 2.4.3648-20
3.8.	Светильники не оборудованы сетками от повреждения мячом в спортзалах, предназначенных для проведения спортивных игр	Нет	Таблица 2 ГОСТ 56199-2014 П.4.41СП31-110-2003
3.9.	Уровни естественного и искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам	Нет	П.2.8.1. СП 2.4.3648 -20 Таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21
3.10.	Оконное остекленение выполнено не из цельного стекла, присутствуют трещины и иное нарушение целостности	Нет	П.2.8.3.СП 2.4.3648-.20
3.11.	Оконные проемы не имеют защитное ограждение от ударов мячом	Да	
3.12.	Окна не имеют фрамуги, открывающейся с пола. Не имеют солнцезащитные приспособления	Нет	П 18 Правил безопасности
3.13	Не обеспечивается температурный режим в диапазоне 18-20 градусов	Нет	Таблица 5.34 СанПиН1.2.3685-21
3.14.	Помещение не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, находящейся в исправном состоянии	Да	П.25.Правил безопасности
	Закрытые спортивные сооружения профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования		
3.15.	Крепление спортивного оборудования выполнено не заподлицо с поверхностью стен	Нет	П.6.1.2.СП 31-112-2004 (часть 1)
3.16.	Отсутствие защитного ограждения нагревательных приборов и трубопроводов, установленных на высоте ниже	Нет	П 8.1.13 СП 31-112-2004

	2м. от пола		(часть1)
3.17.	Применение нелюминесцентных ламп в качестве источника света для искусственного освещения	Нет	П. 8.3.6. СП 31-112-2004 (часть1)
3.18.	Отсутствие светильников (за исключением светильников отраженного света), установленных на стенах в торцах спортзала	Да	П.8.3.9. СП 31-112-2004 (часть1)
3.19.	Отсутствия крепления электрооборудования, выполненного заподлицо с поверхностью стен	Нет	П.8.3.12 СП 31-112-2004 (часть 1)
3.20	Размещение электрических выключателей, регуляторов осветительной арматуры ы залах, не выполнено на высоте 0.8 до 1.3 м.	Нет	П.8.3.12 СП 31-112-2004 (часть 1)
4.	**Открытые спортивные сооружения**		
4.1.	Отсутствие полимерного или натурального покрытия или отсутствие документа об оценке (подтверждения) соответствия	Да	П.2.2. СП 2.4.3648-20
4.2.	Отсутствие документа об оценке соответствия оборудования спортивных площадок	Нет	П.3.4.1. СП 31-115-2006
4.3.	Отсутствие полос шириной не менее 1м, свободных от каких-либо предметов (зона безопасности), на баскетбольной площадке вне пола для игры	Да	Приложение 3 правил безопасности
4.4.	Футбольное поле представляет собой неровную площадку или не имеет по периметру зону безопасности с передних сторон 4-8 м, с боковых сторон – 2-4м.	Нет	П.3.14 СП 31-115 -2006
4.5.	Футбольное поле не имеет натурального травяного или искусственного покрытия	Нет	ГОСТ Р 58157-2018
4.6.	Покрытия (поверхности) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок имеют видимые разрывы, разломы, трещины, неровности	Да	П.4.1 ГОСТ 56199-2014
5.	**Безопасность спортивного оборудования**		
5.1.	На поверхности игрового спортивного оборудования отсутствуют:		
5.1.1.	выступающие острые элементы	Да	
5.1.2.	заусеницы	Да	
5.1.3.	неплотно сидящие гвозди	Да	П.5.2. ГОСТ Р 56199-2014
5.1.4.	части проволоки из закрепляющих шнуров	Да	
5.2.	Поверхность элементов оборудования гладкая	Да	
5.3.	Сварочные швы отшлифованы	Да	
5.4.	Конструкцией игрового спортивного оборудования исключено застревание отдельных частей тела	Нет	П.5.4 ГОСТР 56199-2014
5.5.	Жерди гимнастических брусьев не имеют трещин	Да	П. 57 Правил безопасности
5.6.	Гимнастическое бревно не имеет трещин	Да	П.59 Правил безопасности
5.7.	Гимнастический мостик подбит резиной с целью исключения скольжения при отталкивании	Нет	П.62 Правил безопасности
5.8.	Крепеж спортивного оборудования находится в исправном состоянии без видимых повреждений	Да	
6.	**Требования к креплению игрового оборудования**		

6.1.	Крепеж игрового оборудования находится в исправном состоянии , без видимых повреждений	Да	
6.2.	Вид крепежа обеспечивает его безопасность, в т.ч.	Да	
6.2.1.	устойчивость к опрокидыванию ворот для мини футбола (гандбола к горизонтльной нагрузке 1100Н приложенной к центру перекладины	Да	П.10.212 ГОСТ Р 56199 -2014
6.2.2.	устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000Н, приложенной к наиболее удаленной от щита части кольца	Да	П.10.3.2 ГОСТ Р 56199- 2014
6.2.3.	устойчивость крепления волейбольных стоек к горизонтальной нагрузке 1440Н, приложенной на уровне несущего троса	-	П.10.4.2. ГОСТ Р 56199-2014
6.2.4.	устойчивость перекладины (турника) к горизонтальной нагрузке 3800Н, приложенной к середине перекладины (турника)	Да	П. 10.6.3. ГОСТ 56199-2014
6.2.5.	деформация (прогиб) перекладины (турника) не более 100мм при вертикальной нагрузке 2000Н, приложенной к середине перекладины (турника)	Да	П. 10.6.3. ГОСТ 56199-2014
6.2.6.	устойчивость и прочность закрепления шведской стенки к стене, при горизонтальной нагрузке 900Н (92кг), приложенной к верхней и нижней перекладинам стенки	Да	П. 10.6.3. ГОСТ 56199-2014
6.2.7.	деформация (прогиб) жердей гимнастических брусьев не более 40-100мм при вертикальной нагрузке 1350Н (137кг). Приложенной к середине брусьев	-	П.10.7.4. ГОСТ Р 56199 -2014
6.2.8.	Прочность и устойчивость закрепления гимнастических колец к нагрузке 4530 (435кг)	-	П.10.8.2.ГОСТ 56199-2014
6.2.9.	Устойчивость гимнастического коня к нагрузке 20% собственной массы коня , но не менее 70Н	-	П.10.9.2.ГОСТ 56 199-2014
7.	**Тренажерные залы профессиональных образовательных организаций и учреждений высшего образования**		
7.1.	Габариты залов общеразвивающих тренажеров и силовой подготовки определены из расчета:		
7.1.1.	6 квадратных метров на единицу оборудования со свободной зонойдля общеразвивающих упражнений и разминки	-	П.4.4.11СП 31-112-2004 (часть 1)
7.1.2.	4.5 квадратных метров для залов без такой зоны 9если в комплексе есть зал для спортивных игр и ОФП	-	
8.	**Бассейны**		
8.1.	Ванны бассейнов оборудованы:		
8.1.1.	лестницами для входа в воду и выхода из воды	-	
8.1.2.	лестницами в нишах	-	
8.1.3.	высокими поручнями для входа в воду и выхода из воды	-	
8.1.4.	специальными устройствами для спуска в воду инвалидов	-	
8.2.	Ванны бассейна имеют сколы плитки, незакрепленной плитки	-	Таблица 3 ГОСТ Р 56199 -2014
8.3.	Оснащенность бассейна спасательными средствами:	-	
8.2.1.	спасательный круг (конец «Александрова») -4 шт.		Таблица 3 ГОСТ Р 56199 -2014
8.2.2.	плавающий шест с крюком или кольцом на конце – 3шт.	-	
8.3.3.	плотик (плавающие носилки) -1шт.	-	
8.4.	Залы ванн бассейнов имеют:		

8.4.1.	нескользкую поверхность обходной дорожки	-	
8.4.2.	уклон обходных дорожек в сторону трапов от 1% до»%	-	
8.4.3.	отсутствие обогрева обходных дорожек	-	
8.4.4.	отсутствие обогрева стационарных скамеек	-	
8.4.5.	отсутствие обогрева полов водной зоны зала	-	
8.4.6.	закругленные сопряжения стен с полами	-	
8.5.	Система водоподготовки включает в себя:		
8.5.1.	отсутствие сетчатых фильтров очистки воды	-	Таблица 3 ГОСТ Р 56199 -2014
8.5.2.	отсутствие установки дозирования коагулянта систем очистки воды	-	
8.5.3.	отсутствие насыпных фильтров системы очистки воды	-	
8.5.4.	отсутствие системы обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами	-	
8.5.5.	отсутствие автоматической системы контроля качества воды	-	
8.6.	Отсутствие приточно-вытяжной вентиляции в бассейне и отопления для обеспечения необходимых параметров микроклимата	-	Таблица 11.1 СП 31-113-2004
8.7.	Элементы вентиляционных систем и нагревательные приборы, установленные на высоте до 2 м от уровня пола, закрыты щитами, исключающими травмы и ожоги занимающихся	-	Таблица 11.1 СП 31-113-2004

Председатель территориальной организации Профсоюза Корытова Н.В.
Дата 22.11.2021